

飲水機水質檢測結果表

報告日期	報告編號	檢測項目 (標準：總菌落數<100 CFU/ml，大腸桿菌群<6 CFU/100ml)																					
		採樣點	商管10F	商管9F	商管8F-左	商管8F-右	商管7F	商管6F	商管5F	商管4F	商管3F	商管2F	商管1F	商管B1F	五宿4F	五宿3F	五宿2F	五宿1F	五宿B1F	學用樓			
103/3/14	EV14CH149	採樣點	商管10F	商管9F	商管8F-左	商管8F-右	商管7F	商管6F	商管5F	商管4F	商管3F	商管2F	商管1F	商管B1F	五宿4F	五宿3F	五宿2F	五宿1F	五宿B1F	學用樓			
		總菌落數 CFU/ml	<5	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	63	<5	<5	<5	✗ 1900	<5	<5	13	<5	! 98		
		大腸桿菌群 CFU/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
103/6/25	EV14FH214	採樣點	五宿4F	工管1F	工管2F	工管3F	行政1F	教學5F	行政5F-右	行政5F-左	行政4F	教學4F	教學3F	行政3F	行政2F	教學2F	教學1F	電子1F	電子3F	機械1F	機械2F		
		總菌落數 CFU/ml	8	28	<5	25	20	<5	<5	<5	! 85	<5	28	80	18	23	13	25	13	10	<5		
		大腸桿菌群 CFU/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
103/9/5	EV14IH067	採樣點	教堂1F	四宿4F	四宿3F	四宿2F	四宿1F	六宿4F	六宿3F	六宿2F	六宿1F	六宿B1F	三宿1F	二宿2-3F	二宿1-2F	二宿1F	一宿1F	一宿3F	機械工廠	卓民3F	圖資2F	圖資1F-左	
		總菌落數 CFU/ml	<5	! 88	✗ 180	! 90	! 88	✗ 270	✗ 330	! 95	! 85	✗ 590	✗ 240	! 83	! 93	<5	<5	<5	75	<5	<5	35	
		大腸桿菌群 CFU/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	