

飲水機水質檢測結果表

報告日期	報告編號	檢測項目（標準：總菌落數<100 CFU/ml，大腸桿菌群<6 CFU/100ml）																				
100/1/31	EV11AH234	採樣點	圖書館6F	圖書館8F	圖書館2F	圖書館1F-左	圖書館1F-右	電資9F	電資8F	電資7F	電資6F	電資5F	電資4F	電資3F	電資2F	電資1F	工管1F	工管2F	工管3F			
		總菌落數CFU/ml	18	<5	<5	30	45	<5	<5	5	5	10	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5			
		大腸桿菌群CFU/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
100/4/18	EV11DH061	採樣點	主秘室	董辦旁	N506前	A405旁	S404旁	S304旁	A305	A204	S204	S104	A106	電資2F	五宿B1F	五宿1F	五宿2F	五宿3F	五宿4F			
		總菌落數CFU/ml	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	88	23	<5	<5	<5			
		大腸桿菌群CFU/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
100/7/14	EV11GH003	採樣點	商業10F	商業9F	商業8F-左	商業7F	商業6F	商業5F	商業4F	商業3F	商業2F	商業1F	商業B1F	電資1F	電資2F	電資3F	電資4F	電資5F	電資6F			
		總菌落數CFU/ml	25	48	5	5	20	53	18	10	5	13	15	8	25	75	30	23	50			
		大腸桿菌群CFU/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
100/12/26	EV11LH455	採樣點	六宿B1F	六宿1F	六宿2F	六宿3F	六宿4F	卓民樓3F	一宿1F	一宿3F	四宿1F	四宿2F	四宿3F	四宿4F	三宿1F	三宿2F	三宿3F	二宿1F	二宿1-2F	二宿2-3F	百靈2F/辦	百靈2F/靜
		總菌落數CFU/ml	88	73	63	<5	80	90	73	<5	78	75	73	<5	33	<5	<5	68	78	<5	<5	80
		大腸桿菌群CFU/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1