

飲水機水質檢測結果表

報告日期	報告編號	檢測項目（標準：總菌落數<100 CFU/ml，大腸桿菌群<6 CFU/100ml）																					
102/3/26	EV13CH203	採樣點	行政1F	行政2F	行政3F	行政4F	行政5F-左	行政5F-右	機械工廠	機械1F	機械2F	電子1F	電子3F	工管1F	工管2F	工管3F	游泳池	教學1F	教學2F	教學3F	教學4F	教學5F	
		總菌落數 CFU/ml	58	70	80	53	63	68	78	45	38	63	50	68	45	73	63	88	58	68	43	68	
		大腸桿菌群 CFU/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
102/7/9	EV13FH450	採樣點	行政1F	行政2F	行政3F	行政4F	行政5F-左	行政5F-右	機械工廠	機械1F	機械2F	電子1F	電子3F	工管1F	工管2F	工管3F	游泳池	教學1F	教學2F	教學3F	教學4F	教學5F	
		總菌落數 CFU/ml	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
		大腸桿菌群 CFU/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
102/9/25	EV13IH174	採樣點	電資1F	電資2F	電資2F-研討室旁	電資3F	電資4F	電資5F	電資6F	電資7F	電資8F	電資9F	卓民3F	教堂1F	圖資1F	圖資2F	圖資6F	圖資7F	百齡堂2F	百齡堂2F-電氣室旁	百齡堂1F		
		總菌落數 CFU/ml	48	33	38	35	45	58	18	38	30	40	53	50	63	28	60	43	38	45	50		
		大腸桿菌群 CFU/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
102/12/13	EV13LH294	採樣點	教堂1F	圖資1F	圖資2F	圖資6F	圖資7F	機械工廠	電資9F	電資8F	電資7F	電資6F	電資5F	電資4F	電資3F	電資2F	電資1F #58	電資1F #59	卓民樓	百齡堂1F	百齡堂2F #5	百齡堂2F #6	
		總菌落數 CFU/ml	33	25	50	18	40	60	58	48	38	50	60	43	48	65	53	58	48	30	53	35	
		大腸桿菌群 CFU/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1