

作業環境檢測結果表

檢測日期	專案編號	檢測項目													
		甲醛	硫酸	鹽酸	硝酸	硫酸	硫酸	劑量噪音			二氧化碳				
		毒化物儲存室				污水廠	PCB室	污水廠-監控室	污水廠-人員	模具實驗室	1	2	3	4	5
		<1ppm	<1mg/m ³	<7.5mg/m ³	<5.2mg/m ³	<1mg/m ³	<1mg/m ³	<85dB(A)			<5000ppm				
94/11/15	YS940356	<0.03	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	-	66.53	73.63	39.65	665	661	683	837	829
											861	1267	1282	1193	1227
95/5/15	YS850108	<0.285	<0.003	<0.001	<0.003	<0.022	-	! 81.74	! 80.98	40.19	885	846	793	735	706
											693	836	880	863	855
95/11/21	YS951136	<0.042	<0.0757	<0.0757	<0.0757	<0.0634	-	✘ 86.12	✘ 87.02	43.73	489	479	482	439	577
											539	585	630	597	617
96/5/8	YS960518	<0.036	<0.0722	<0.0735	<0.0735	-	<0.0722	! 81.19	! 80.51	45.99	485	480	471	461	484
											473	451	454	457	452
96/11/27	YS61103	<0.043 (卓民3F化學室)	<0.0871	<0.0871	<0.0871	-	-	! 80.42	! 80.9	60.32	493	482	490	481	484
											483	491	482	483	480